

PP 20 TOP GROUND
Univerzální základní lak

Jednosložkový základní lak na vodní bázi




Válečkem


Štětcem

Technické údaje

Složení:	akrylátová kopolymerní disperze
Barva po vytvrzení:	transparentní
Doba schnutí:	cca 2-4 hod.
Tepelná odolnost:	
- pro transport:	od +6 °C do +30 °C
- pro skladování:	od +6 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (20 °C / 55 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Spotřeba

Nanášení	Spotřeba	Pokrytí 1 l
Válečkem	cca 100 g/m², v závislosti na savosti dřeva	cca 8–10 m², v závislosti na savosti dřeva

Vlastnosti

- okamžitě připravený k použití
- velmi dobře vyplňuje póry
- ideální pro savá dřeva (např. buk, javor a jasan)
- zamezuje účinku bočního slepení
- lehce zpracovatelný
- sytý a homogenní povrch, teplá kresba dřeva (především u dubu)
- pod všechny vrchní laky Ceresit na vodní bázi
- nehořlavý a bez zápachu

Oblasti použití

Základní lak Ceresit PP 20 se používá jako základní nátěr na:

- parketové, dřevěné a bambusové podlahy,
- OSB desky nebo schody,

které mají zachovat teplou kresbu dřeva. Pro exotické dřeviny je vhodný pouze podmíněně, tzn. jen při nepatrném obsahu oleje ve dřevě. Doporučujeme provést zkušební nátěr.



Ceresit

Příprava podkladu

Dřevěný podklad, na který má být nanesen základní lak Ceresit PP 20, musí být suchý, čistý, bez prachu, oleje, mastnoty a jiných usazenin. Doporučujeme podklad předem přebrousit brusným papírem, případně brusnou mřížkou o zrnitosti 120. Silně savá dřeva (např. buk, javor a jasan) nedoporučujeme stěrkovat.

Zpracování

Základní lak na parkety na vodní bázi Ceresit PP 20 před každým použitím dobře protřepejte. Pro lepší zpracování doporučujeme přelít základní lak z originální nádoby do lakovací nádoby.
Ceresit PP 20 nanášejte neředěný v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem rovnoměrně na celý podklad. Základní lak lze přetřít vrchním lakem již po cca 2 hodinách (v závislosti na době schnutí) ještě ten samý den, kdy byl daný základní lak nanesen na podklad.
Nanesený základní lak Ceresit PP 20 nepřebrušujte!

Pro dosažení perfektního výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu - technického listu. Zároveň doporučujeme používat společně ověřené skladby produktů dle systémových řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci produktů Ceresit a je garantována kompatibilita při jejich společném použití. V případě použití výrobku jiného výrobce než Henkel nelze garantovat vhodnost použití nebo dosažení zamýšleného výsledku. Vzájemné použití produktů různých výrobců nelze otestovat a z důvodu rozdílného chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádoucí interakci. Případné vzájemné použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo jej předem konzultujte s výrobcem.

Nepřehlédněte

Práce provádějte při teplotě podkladu nad +15 °C a teplotě vzduchu do +25 °C. Před zpracováním nechte Ceresit PP 20 důkladně aklimatizovat na teplotu v místnosti. S výrobkem nepracujte při teplotách v místnosti nad +25 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 65 %. Doba schnutí závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje. Zajistěte dobré větrání v místnosti, resp. cirkulaci vzduchu (avšak zamezte průvanu). Pracovní náčiní očistěte bezprostředně po aplikaci čistou vodou. Načatá balení pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Likvidace odpadu

Produkt se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení

5 l plastový kanystr
Přepravní množství: 128 kanystrů na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. **Chraňte před mrazem!**

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.cz

PP 20, 04/2019