

Poliesterinio pluošto glaistas „Pattex“

Poliesterinio pluošto glaistas

Naudojimo paskirtis:

Nedidelėms kiaurymėms, skylėms užpildyti, suvienodinti ir išlyginti įdubimus, rūdžių padengtas kėbulo vietas, pažeistas priekabų ir kitų namų ūkio prekių, pagamintų iš lakštinio metalo, plastiko, pvz., poliesterio, standžių poliuretano putų ir pan., vietas. Poliesterinio pluošto glaistas „Pattex“ sustingsta nesutrūkdamas ir sustingus jį galima apdoroti. Poliesterinis glaistas „Pattex“ suformuoja nepriekaištingą pagrindą, tinkamą visų rūšių dangoms, gruntiniams dažams ir lakui.

Naudojimas:

Nuo paviršiaus švitrinu popieriumi, šlifavimo disku ar kietu vieliniu šepečiu kruopščiai nuvalykite dažus, rūdis ir nešvarumus. Tirpikliu pašalinkite riebalus ar aliejų. Prieš pradėdami darbą remontuojamos detalės turi sušilti iki kambario ar dirbtuvių temperatūros. Energingai sumaišykite atitinkamą poliesterio glaisto kiekį su 2 % kietiklio pastos. Nemaishykite daugiau glaisto „Pattex“, nei jo galima panaudoti per nustatytą laiką. Dėl trumpo panaudojimo laiko glaistą galima maišyti tik nuvalius paviršių. Glaistą tepkite iš karto, kai tik jis sumaišomas. Kad apdaila būtų nepriekaištinga, užtepkite daugiau glaisto, nei būtina remontuojamai vietai padengti.



Techniniai parametrai

Atsparumas:

Sustingęs glaistas atsparus karščiui, vandeniui, aliejui, riebalams, benzinui, atskiestoms rūgštims ir šarmams.

Darbinė temperatūra:

Darbo metu aplinkos ir medžiagos temperatūra turi būti nuo +18 °C iki + 25 °C. Nenaudoti, jei temperatūra mažesnė nei +12 °C.

Maišymo santykis:

100 svorio dalių poliesterinio pluošto glaisto ir 2 svorio dalys kietiklio pastos.

Sunaudojimo trukmė (20 °C):

4 ÷ 6 min.

Stingimo trukmė:

Po 20 ÷ 30 minučių glaistas nebelimpa ir jį galima apdirbti - šlifuoti. Sunaudojimo trukmė ir stingimo trukmė priklauso nuo darbinės temperatūros. Temperatūrai kylant sunaudojimo trukmė ir stingimo trukmė trumpėja. Padidinus kietiklio santykinę svorio dalį iki 3 % sutrumpės sunaudojimo, o ne stingimo trukmė.

**Pakuotės dydis:**

750 g pakuotė (įsk. 30 g tūbelę su kietikliu).

Konsistencija:

Geras glaisto tirštumas / tiksotropinė.

Specialūs nurodymai**Šlifavimas:**

Nušlifuokite sausa P80 ÷ 280 švitrinio popieriumi be vandens, nes visos poliesterinės medžiagos jautrios vandeniui.

Sandėliavimas:

Laikant sausoje ir vėsioje vietoje gerai uždarytoje originalioje pakuotėje glaisto „Pattex“ galiojimo laikas – apie 1 metus. Saugoti nuo karščio.

Pavojingumo klasė pagal Degių skysčių reglamentą (VbF):

Sudėtyje yra labai degių organinių skiediklių (stirolo). Produktui netaikomos Degių skysčių reglamento (VbF) sąlygos. Laikykites įstatymuose nustatytų saugos reikalavimų!

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800