

## Tehnični list



# Pattex Spray – lepilo v spreju

### LASTNOSTI

- Nastavljiv vzorec pršenja
- Visoka odpornost na staranje
- Visoka začetna in končna trdnost
- Primerno za porozne in neporozne površine

### PODROČJE UPORABE

- Lepljenje tkanin, polieterskih/poliestrskih pen, penastih profilov iz celičaste gume, izolacijskih materialov, usnja, klobučevine, kartona na karton, gume, kovine, lesa ali poliestrskega materiala.
- Dober oprijem na različne PE folije
- Lepljenje furnirskih trakov na robove in krivine.
- Ni primeren za ekspanziran polistiren, PE, PP in plastificirani PVC.

### NAVODILA ZA UPORABO

#### Pred uporabo

Material, ki ga lepimo mora biti suh, brez maščob in prahu. Lamine, kovino itd. očistite s topilom (benzen za pranje).

#### Aplikacija

Priporočljivo je, da pred dejanskim nanosom izvedete test z materialom, ki ga želite lepiti.

Pred uporabo dobro pretresite.

Izberite širino in količino pršilnega vzorca tako, da zavrtite pršilno konico na zeleno nastavev. Držite 20-25 cm od površine in enakomerno popršite na obe površini, ki ju želite lepiti - še posebej na robove. Pred spajanjem delov pustite, da topila izhlapijo. Čas izhlapevanja pri normalni sobni temperaturi (18 do 25 °C) je pribl. 10 - 15 min. (odvisno od materiala, debeline nanosa in pogojev dela). Poskrbite za stalno prezračevanje.

**Opomba:** predolgo ali prekratko čakanje lahko vpliva na rezultat lepljenja. Zalepite, dokler je še vedno lepljivo. Previdno poravnajte dele (kasnejša nastavitve ni mogoča) in trdno pritisnite dele.

### Tehnični podatki

Sestava	na osnovi topil
Gostota	0,72 g/cm <sup>3</sup>
Toplotna odpornost	-30°C do +70°C
Odprti čas	do 10 min
Temperatura nanosa	+10°C do +40°C
Poraba	pribl. 150 do 250 g/ m <sup>2</sup> dvakratni nanos, odvisno od materiala in vzorca pršenja
Rok uporabe	12 mesecev na hladnem
Čas izhlapevanja	10-15 min. odvisno od površinskih lastnosti

### OMEJITVE

#### Orodje za čiščenje

Po uporabi obrnite izdelek na glavo in pritiskajte pršilno šobo, dokler se lepilo ne sprost.

Če je mogoče, očistite šobo z razredčilom ali podobnimi topili.

#### Shranjevanje

Hraniti tesno zaprto in pri sobni temperaturi. Izogibajte se temperaturam nižjim od +5°C in višjim od +50°C.

### ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka si oglejte ustrezni varnostni list, ki je na voljo na zahtevo.

"Informacije v tem tehničnem listu (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah z izdelkom na datum tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne aplikacije in pogoje delovanja v vašem okolju, na katere nimamo vpliva. Henkel zato ni odgovoren za primernost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, v katerih jih uporabljate, niti za predvideno uporabo in rezultate. Močno priporočamo, da opravite lastne predhodne teste, da potrdite ustreznost našega izdelka.

Vsa odgovornost je izključena v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu v zvezi z zadevnim izdelkom, razen če je izrecno dogovorjeno drugače in razen v zvezi s smrtjo ali telesnimi poškodbami, ki jih povzroči naša malomarnost, in morebitno odgovornostjo do katerega koli veljavna obvezna zakonodaja o odgovornosti za izdelke.«