

UNIFLEX V 7508

Disperzní lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny



Zubovou
stěrkou



Vhodné pod
kolečkové židle



Vhodné na podlahové
vytápění

Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Barva:	šedá
Složení:	disperzní lepidlo s obsahem plniv, bez obsahu rozpouštědel
Hustota:	1,45 - 1,60 kg/m ³
Doba odvětrání:	5 - 15 min, v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
Otevřená doba:	5 - 10 min, v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
Zatížitelné po:	24 hod.
Konečná pevnost:	po 72 hod.
Teplota prostředí a podkladu během zpracování:	min. +15 °C
Tepelná odolnost po vytužení:	max. +50 °C
Vhodná pod kolečkové židle:	ano
Tepelná odolnost:	
- po vytvrzení:	až do +50 °C, vhodná na podlahové vytápění
- pro přepravu:	od -20 °C do +50 °C
- pro skladování:	od 0 °C do +50 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (+23 °C / 50 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Vlastnosti

- na lepení PVC podlahovin
- na lepení PVC tapet
- na lepení molitanu a pěnového polystyrénu

Oblasti použití

Lepidlo Uniflex V 7508 je disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel, vhodné na lepení PVC a CV podlahových krytin, PVC krytin s pěnovou podložkou, gumových a textilních podlahových krytin na beton, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Lepidlo je vhodné i na lepení PVC tapet, papíru, potahovaných textilií, molitanu, pěnového polystyrénu a podobných materiálů na nasávkové podklady. Na lepení podlahových krytin na namáhané podlahy doporučujeme jiné vhodné lepidlo Ceresit, např. K 188, K 188 E. Vhodné pod nábytek s kolečkami. Vhodné na podlahové vytápění.

Spotřeba

Zubová stěrka	Spotřeba
A3	cca 300 g/m ²
B1	cca 350 g/m ²



Ceresit

Technický list V7508

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, s pevností v tahu a tlaku podle ČSN EN 744505. Případné nerovnosti vyrovnejte vhodnou samonivelační hmotou Ceresit. Potěry z litého asfaltu a nenasákové podklady přestěrkujte v tloušťce min. 2 mm vhodnou stěrkou Ceresit.

Zpracování

Lepidlo před použitím důkladně promíchejte a naneste zubovou stěrkou A3 rovnoměrně na podklad. V případě PVC krytin s tloušťkou vrstvy nad 2 mm anebo krytin s drsným rubem a textilních krytin s pěnovým rubem používejte stěrku B1. Po cca 5 až 10 minutách od nanesení lepidla začněte s pokládáním a opatrně přitlačujte. Lepidlo musí pokrýt rubovou stranu krytiny. Lepené krytiny nesmí být napnuté a musí ležet rovně - jinak je nutno je zatížit. Zabraňte stlačení spojů. Svařování spár provádějte nejdříve 24 hodin po lepení. Dbejte pokynů výrobců krytin k pokládání! Pro dosažení požadovaného výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu - technického listu. Zároveň doporučujeme používat ověřené skladby produktů značky Ceresit - Systémová řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci vybraných produktů a je garantována jejich vzájemná kompatibilita při jejich následném použití. V případě použití produktu jiného výrobce než Henkel, není možné garantovat vhodnost použití nebo dosažení požadovaného výsledku. Vhodnost vzájemného použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo předem konzultujte s výrobcem. Vzájemné použití produktů různých výrobců není možné otestovat a z důvodu různého chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádanou reakci. Všechny uvedené produkty používejte v souladu s údaji uvedenými v jejich technických listech. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.

Nepřehlédněte

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě podkladu od +15 °C, teplotě vzduchu od +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvětrávání, resp. otevřená doba závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a na nasákavosti podkladu. Se zvyšující se teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se doba schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje. Utěšování spár a svařování spojů provádějte nejdříve 24 hodin po lepení.

Jakmile se v důsledku nevhodného skladování vytvoří na lepidle škraloup, musí být odstraněn (nevmíchávejte!). Čerstvé nečistoty okamžitě vyčistěte vlhkým hadrem. Pracovní nářadí okamžitě umyjte vodou. Načatá balení i pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte tomu, aby se lepidlo dostalo do kanalizace.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Blížší informace o produktu najdete v bezpečnostním listě.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Likvidace odpadu

K recyklaci odevzdávejte úplně vyprázdňené obaly. Vytvrzený produkt odevzdejte na místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení

5 kg plastová nádoba

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz



Kvalita pro Profesionály