



TANGIT ČISTIČ

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U*, PVC-C** a ABS***

VLASTNOSTI

Čisticí prostředek na bázi acetonu a metyletylketonu

OBLAST POUŽITÍ

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS. Nevhodný pro polyolefinové svářené spoje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami. Elektrické přístroje je třeba vypnout. Nádoby skladovat na dobře větraném místě. Před svářením odstranit výpary ředidel z potrubí, pracovních místností a šachet. Potrubí nejprve napustit vodou a propláchnout, resp. profouknout. Během zasychání potrubí neuzavírat. Při kontaktu s očima je nutno je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Zabránit úniku do kanalizace. Při práci s Tangitem je třeba dbát např. předpisů Nařízení o nebezpečných látkách a BGI 621 „ředidla“.

SKLADOVÁNÍ

Čistič lze skladovat nejméně 36 měsíců od data plnění. Datum plnění a číslo šarže jsou vytištěny na dně plechovky.

LIKVIDACE

K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly. Obal se zbytky produktu odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 140603.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Chraňte před dětmi
- Nádoby skladovat na dobře větraném místě
- Chránit před zápalnými zdroji – nekouřit
- Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem
- Při požití ihned vyhledat lékařskou radu a ukázat balení nebo etiketu
- Nevdechovat výpary ředidel
- Používat jen v dobře větraných prostorách



TECHNICKÉ POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Při prvním použití čističe je třeba po otevření uzávěru zatlačit tupým předmětem sítko bezpečnostní fólií až nadoraz do hrdla láhve.

Postup čištění:

Lepené plochy se nejprve očistí od hrubých nečistot. Při lepení trubek platí doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočištění se provádí čističem Tangit. Čistič se nanese na bílý, nebarvící savý papír, např. krepový, a očistí se jím suché lepené plochy tak, aby byly prosty mastnoty, nečistot a kluzných prostředků. Papír je třeba po každém čištění vyměnit. Plochy očištěné čističem Tangit musí být před nanesením lepidla usušeny. Led se odstraní opatrným zahřátím.

Lepení:

Při lepení trubek jsou závazná doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS..

BALENÍ

125 ml; 20 ks v prodejní jednotce
1l; 12 ks v prodejní jednotce

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

vynikající čistící schopnost
* PVC-U = tvrdý PVC
** PVC-C = chlorovaný PVC
*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovina:	Aceton, metyletylketon	
Hustota (specifická hmotnost):	Cca 0,8 g/ml	
Spotřeba:	K vytvoření 100 lepených spojů je třeba zhruba následující množství čističe:	
Hrubé rozměry:	DN	da/mm Čistič Tangit/kg
	DN 25	32 0,5
	DN 32	40 0,7
	DN 40	50 0,9
	DN 50	63 1,1
	DN 65	75 1,3
	DN 80	90 1,4
	DN 100	110 1,7
	DN 125	140 2,1
	DN 150	160 2,5
	DN 200	225 4,5
	DN 250	280 6,5
	DN 300	280 10,2

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platností.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: 220 101 101
www.tangit.cz