





## Processo de Automação Simplificado VS Tecnologia Convencional

Aplicação de adesivo de contato nas duas faces

Emissão de solventes

Instalação à prova de explosão

Processo de secagem

Necessidade de catalisador - sistema bicomponente

Forte adesão pós-cura

Adesivos convencionais à base de solvente

APLICAÇÃO EM FACE ÚNICA

PROCESSO
SIMPLIFICADO
ATRAVÉS DA CURA
DA HENKEL

ADESIVOS PURHM

O processo do PURHM 3D da Henkel leva a uma maior produtividade, eliminando certos processos na produção de calçados. Além disso, comparado com os tradicionais adesivos à base de solvente, o PURHM garante um ambiente de trabalho mais seguro e sem VOCs.



## **BENEFÍCIOS**



Maior produtividade com processo simplificado **CRESCIMENTO 6X** 



Redução de mão de obra com o uso da automação **MELHORIA 6X** 



Mais sustentável com ZERO VOC e 50% DE REDUÇÃO DE ADESIVO



Boa força de adesão e resistência ao calor QUALIDADE DO PRODUTO FINAL SUPERIOR

