



PATTE X Crocodile Power Multi Usage

Colle à base de polymère hybride liquide sans solvant et sans eau. Technologie Flextec



DESTINATIONS

- Idéale pour la réparation, l'artisanat et la construction à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.
- Assemblage de surfaces poreuses par exemple : le bois, le liège, le béton, le mortier, la pierre, les meubles, le textile et le carton.
- Assemblage de surfaces non poreuses telles que le verre, le miroir, la céramique, le carrelage, le plastique (par exemple le PVC, le polycarbonate)

Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, l'ABS et le Teflon™

BÉNÉFICES

- Colle Forte dans toutes les conditions
- Résiste à la torsion
- Transparente

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 50gr
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 30 minutes. Résistance finale après 24 heures.
Résistance aux températures	-50°C à +80°C
Stockage	12 mois dans des conditions climatiques normales.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Surface de préparation :

- Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres et dépourvues de poussière.
- Enlevez les polluants, par exemple : la poussière, la graisse, l'huile ou la rouille avec de l'alcool, de l'acétone ou/et du papier de verre.
- Vérifier la résistance d'assemblage entre le revêtement et le substrat. Poncez peintures et vernis. Protéger les abords du collage avant d'appliquer la colle avec du ruban de masquage.

Application :

- Nettoyez les surfaces à encoller.
- Appliquer le film de colle sur une surface. Soit sous forme de goutte grâce à la canule ou à l'aide d'un pinceau plat si la surface à encoller est importante.
- Assemblez les 2 surfaces ensemble et serrez pendant au moins 30 minutes à l'aide de serre-joint, pinces ou tout autre moyen permettant un étayage optimum.
- Astuces : Pour deux surfaces non poreuses* : Humidifiez les deux surfaces avec un chiffon humide pour assurer qu'il y ait assez d'humidité pour la réaction de collage.
- Appliquez la colle en films de colle fins sur la surface à encoller. Laisser à l'air libre pendant 2-3 minutes.
- Assemblez les 2 surfaces ensemble et instaurez un serrage pendant 30 minutes.
- Collage entre verre/verre, plastique/plastique, métal/métal etc....

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 12 mois dans des conditions climatiques normales.
- SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022