



Techninių duomenų lapas

MAKROFLEX FX 130

2017 m. gruodžio mėn.

PRODUKTO TIPAS

Akrilinis hermetikas

SAVYBĖS

„Makroflex FX130“ – tai vienkomponentis siūlių hermetikas akrilo dispersijos pagrindu. FX130 hermetikas pastos konsistencijos skirtas mažai besideformuojančioms kompensacinėms siūlėms patalpose ir lauke užpildyti.

- Dažomas
- Lengvai tepamas, pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis
- Gerai sukimba su dauguma net negruntuotų pagrindų, pvz., su betonu, medieną ir kt.
- Limpa net prie drėgno, gausiai įgeriančio ir porėto negruntuoto pagrindo
- Bekvapis
- Labai patvarus ir ilgaamžiškas
- Be tirpiklių ir dažiklių



STANDARTAI

- Atitinka EN 15651-1 (CE ženklinimas)
 - EN 15301-1
- Produkto tipas F-EXT-INT: vidaus ir lauko fasadų hermetikas
Reakcija į ugnį: E klasė

PASKIRTIS

- Hermetikas skirtas mažai besideformuojančioms jungiamosioms siūlėms patalpų viduje ir lauke sandarinti.
- Tinka jungiamosioms siūlėms aplink mažus ir vidutinius langų rémus, durų staktas patalpų viduje, ritininių užuolaidų dėžutes, palanges, PVC vamzdžius ir vamzdelius, gipso plokštės, lubas, išorės tinką, taip pat jungiamosioms siūlėms tarp sienų ir grindjuosčių sandarinti, ir t. t.
- Tinka patalpų vidaus jungiamosioms siūlėms sandarinti, tepant ant tokų pagrindų kaip betonas, gipsas, plytos, gipskartonis, aluminis, mediena, PVC ir kt.
- Tinka užpildant jungiamosioms siūlėms, kurios užsandarinamos ar kitaip užpildomos klijuojant tapetus arba dažant.
- Tinka sienų ir lubų plokštumoje esantiems nedideliems trūkiams arba jų siūlėms užpildyti, pvz., gipso, mūro, akmenų, medienos ir kt.

NAUDOJIMO NURODYMAI

FX130 parduodamas visiškai paruoštas naudoti, pastos konsistencijos. Jį galima spausti tiesiai iš tūtelės paprastu rankiniu pistoletu. Jokių paruošiamujų darbų atlikti nereikia.

Siūlés plotis turi būti tokis, kad atitiktų galimas hermetiko deformavimosi galimybes.

- a) Apskritai, siūlés plotis turi būti $> 10 \text{ mm}$ ir $< 30 \text{ mm}$, jei tiketina, kad siūlė turės pasiduoti deformavimuisi ir judėjimui. Būtina išlaikyti pločio santykį su gyliu – apie 1:0,5.
- b) Rekomenduojamas mažiausias siūlés plotis aplink langus ir duris – 10 mm.
- c) Sandarinant trikampes siūles, jų kraštinių plotis turi būti bent 6 mm.

Siūlių paruošimas

Pagrindas, ant kurio ketinama tepti hermetiką, turi būti švarus, sausas ir nedulkėtas, ant jo neturi būti alyvos, tepalo ir trūpančių dalelių. Porėtus pagrindus (pvz.: betoną, gipsą, medieną), prieš tepant hermetiką, reikia gerai sudrékinti ar gruntuoti, pvz. Ceresit CT 17 gruntas.

Jei būtina, visiškai pašalinkite senajį hermetiką ir kitus esančius likučius. Nuo paviršiaus būtina pašalinti riebalus atitinkamu plovikliu. Tam, kad hermetiku užteptos siūlés atrodytų dailios ir tvarkingos, reikia naudoti atitinkamus įrankius- hermetikų formavimo formas. Siūlių pakraščių apsaugai rekomenduojama apklijuoti tam tinkama dažytojo juosta.

Paruošus siūles ir pagrindą, taupant hermetiko išeigas, į reikiama gylį įdékite apvalią hermetizavimo virvę.

DARBO EIGA

Nupjaukite tūtelės išspaudimo antgalį iki sriegio, užsukite pridėtą plastikę antgalį ir ji nupjaukite tokiu kampu, kad atitiktų reikiama užpildomos siūlés plotį. Tūtelę įstatykite į hermetiko spaudimo pistoletą ir spauskite hermetiką į siūlę taip, kad hermetikas pilnai užildytų siūlę ir liestų pilnai visus siūlés šonus. Saugokite, kad viduje neliktų oro tarpų.

Mechaninis apdirbimas

Iškart užtepus hermetiko, ji reikia tvirtai prispausti prie siūlés šonų, kad gerai sukibtu su jomis. Prieš formuojant hermetiką siūlę, galima negausiai apipurkštį vandeniu. Apsauginę užklijuotą dažytojo juostą nulupkite dar nesusiformavus plutelei ant hermetikos siūlés, ir formuodami ją su vandeniu suformuokite glotnų paviršių. Paskui pašalinkite vandens likučius ir hermetikos paviršių saugokite nuo vandens (lietaus) tol, kol pilnai sustings.

Įrankių valymas

Nesustingusį produkta galima nuplauti vandeniu. Įrankius ir visas kitas darbui panaudotas priemones nuplaukite vandeniu iškart baigę darbus. Sustinges hermetikas netirpus jokiuose tirpikliuose ir ji galima pašalinti tik mechaniskai (pvz., nugrandyti peiliu).

Pastabos dėl naudojimo, apribojimai

Hermetikus galima uždažyti tik tuo atveju, jei dengiamoji medžiaga geba atlaikyti hermetikos judėjimą (bendruoju atveju, jei siūlė deformuoja < 5 proc., atsižvelgiant į dengiamają medžiagą). Ši hermetiką galima uždažyti paprastais rinkoje parduodamais dažais, laku ir lakavimo sistemomis. Dažų



suderinamumo su hermetiku ir hermetiko uždažomumo bandymus rekomenduojama atliki iš anksto, dar prieš imantis darbo.

Netepkite hermetiko lietui lyjant ar prieš šalnas. Apsaugokite nuo lietaus mažiausiai 1 val. Stingstantį FX130 hermetiką reikia saugoti nuo užšalimo. Sustingęs produktas yra atsparus vandeniu ir užšalimui.

Nerekomenduojama dirbant hermetiką tepti esant dideliems temperatūros svyравimams (hermetikui judant stingimo metu gali susidaryti įtrūkimų).

Nenaudokite FX130 hermetiko stiklinimo darbams, grindų sandūroms, išorės sienų deformacinėms/kompensacinėms siūlėms užpildyti, netepkite ant marmuro ir natūralaus akmens, bituminio pagrindo, natūralios gumos, chloropreno, EPDM arba ant tokų statybinių medžiagų, iš kurių gali išsiškirti alyva, plastifikatoriai ar tirpikliai, galintys paveikti hermetiką. Nenaudokite ant nestipriai koroduojančių pagrindų, pvz., gryno plieno, geležies ir pan.

Netinka siūlėms, kurias veikia vanduo po slėgiu ir nuolat vandenye mirkstančioms siūlėms (povandeninėms sistemoms, sanitariniams įrenginiams, grindų siūlėms, balkonams ir terasoms) sandarinti. Nenaudokite FX130 hermetiko vonioms ir prastuvams sandarinti.

Spalva gali pakisti, pvz., dėl chemikalų ar aukštos temperatūros poveikio. Tačiau pasikeitus spalvai, dažniausiai tai nepakenkia nei gaminio techninėms eksploatacinėms savybėms, nei patvarumui.

Prieikus daugiau informacijos ar numatant naudoti produktą kitai paskirčiai, nei šiame duomenų lape yra aprašyta, prašom kreiptis į „Henkel“ atstovybę savo šalyje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nesukietėjės produktas

Pagrindas:	akrilato dispersija vandens pagrindu	
Kvapas:	Savitas/ bekvapis	
Hermetiko tepimo temperatūra:	+5 °C ... +40 °C (pagrindo ir aplinkos)	
Konsistencija:	nesusmunkanti pasta	
Tankis:	~ 1,56 g/cm ³	(pagal ISO 2811-1)
Atsparumas nutekėjimui:	~ 0 mm	(pagal ISO 7390)
Plutelės susidarymo trukmė:	~ 25 minutės	(23 °C, 50 % sant. dr.)
Stingimo greitis/ tempas:	~ 1 mm per 24 val.	(23 °C, 50 % sant. dr.)

Sustingęs produktas

Kvapas:	bekvapis	
Kietumas A pagal Šorą:	~ 40	(pagal ISO 868)
100 % modulis:	~ 0,2 N/mm ²	(pagal ISO 8339-A)
Trūkstamasis pailgėjimas (trūkstamoji ištisa):	~ 200 %	(pagal ISO 8339-A)
Susitraukimas:	~ -30 %	(pagal ISO 10563)
Deformavimosi geba:	12,5 %	
Rekomenduojamas siūlės plotis:	ne daugiau kaip 30 mm	
Darbo temperatūra:	-20 °C ... +80 °C	

BENDROJI INFORMACIJA

Paviršiai

Hermetikas tinkamas dirbti su jvairių rūšių statybinėmis medžiagomis: betonu, plytomis, pluoštais armuotu betonu, dažytais metalais, lakuotu aliuminiu, anodizuotu aliuminiu, mediena, PVC ir kt. Nelimpa prie PE, PP, PTFE („Teflon®“). Nerekomenduojama naudoti ant marmuro, plytelii, keramikos.



Norint naudoti ant plastiko ir dažų, sukibimo savybes prieš tai būtina patikrinti. Naudodami ant nežinomų medžiagų ar kritiniais atvejais, prieš tai būtinai patikrinkite sukibimą arba susisiekite ir pasitarkite su mūsų Techninės srities darbuotojais.

Laikymo sąlygos

18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausai ir nepradarytoje originalioje gamintojo pakuočėje, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, temperatūroje nuo +10 °C iki +25 °C.

Atsparumas cheminėms medžiagoms

Nerekomenduojama hermetiko naudoti, jei numatoma, kad turės nuolat liestis su cheminėmis medžiagomis. Menkai atsparus aromatiniams tirpikliams, organinėms rūgštims, koncentruotiems šarmams ir koncentruotoms rūgštims, chloruotiems anglavandeniliams, plovikliams.

Kitų cheminių medžiagų atveju susisiekite pasitaroti su mūsų Techninės srities darbuotojais.

Pakuotė: 280ml polietileninė (PE) tūtelė

Spalva: balta

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat jvairiomis naudojimo ir darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už paskirtį ir rezultatus. Itin rekomenduojame prieš naudojant patiemis atliliki bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.“

Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje(-ose) dėl susijusio produkto, yra neįtraukta, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“

„Henkel Balti OÜ“

Sõbra 43
50106 Tartu, Estija
Tel. (+372) 7305 800
www.makroflex.lt