



# Loctite Limpipegamento

Hoja de Datos Técnicos  
Versión: 04/2020

---

## Elimina los adhesivos instantáneos

---

### 1. TIPO DE PRODUCTO

Super Glue-3 Limpipegamento es un gel limpiador a base de un eficaz disolvente que elimina los residuos endurecidos de adhesivos instantáneos.

### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Limpia superficies manchadas, pegamento derramado, manchas de tinta/rotulador, restos de etiquetas adhesivas y objetos mal pegados.
- Es adecuado para liberar los dedos adheridos por accidente.
- Loctite Limpipegamento no perjudica la mayoría de las superficies. Sin embargo, puede atacar y decolorar pinturas, recubrimientos y barnices. Se recomienda realizar una prueba previa.
- No es apto para plásticos rígidos como ABS. Puede producir grietas en PMMA (plexiglás) y en PC (policarbonato).
- No usar en o alrededor de los ojos.
- Apto para aplicaciones verticales.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### A. Cianoacrilato endurecido

1. Comprobar si la superficie es atacada por el Limpipegamento aplicándolo en una pequeña zona no visible. En el caso de la limpieza de plásticos, asegurarse previamente del tipo de plástico de que se trata, para tomar en consideración las advertencias.
2. Aplicar suficiente Limpipegamento para cubrir el residuo de pegamento o mancha.



3. Colocar un papel o tela absorbente sobre el Limpipegamento de Loctite. Si la mancha se ha producido sobre tejidos, colocar papel o tela absorbente en ambos lados del tejido.
4. Dejarlo reposar durante varias horas o preferiblemente toda la noche.
5. Quitar y desechar la almohadilla absorbente que debe contener el residuo de pegamento disuelto.
6. Limpiar el área con un pañuelo húmedo o un trozo de tela.
7. Finalmente, enjuagar o lavar el área afectada con agua y dejar secar.
8. Con manchas difíciles o residuos gruesos de pegamento puede ser necesario repetir otra vez el mismo procedimiento.
9. Cerrar bien el tubo después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## **B. Piel pegada**

1. Aplicar Limpipegamento Loctite sobre el pegamento adherido en la piel pegada.
2. Dejar pasar unos minutos para que el pegamento se ablande.
3. Gradualmente y con precaución separar la piel pegada y dejar que el Limpipegamento Loctite penetre progresivamente durante algunos minutos hasta que acabe de disolver el adhesivo. No sea impaciente ya que podría dañar la piel. Evitar el contacto prolongado con la piel.
4. Una vez despegado lavarse con abundante agua y jabón.
5. Cerrar bien el tubo después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## **4. CONSEJOS PRÁCTICOS**

Loctite Limpipegamento puede dejar ocasionalmente señales de residuos de polvo blanco en algunas telas incluso después de haber eliminado todas las manchas de pegamento. Serán necesarios uno o más ciclos de lavado para la completa eliminación de este residuo.

## **5. PRESENTACIÓN**

Tubo de 5 g.



## 6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

## 7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

