



TANGIT ČISTIČ

Čistiaci prostriedok na lepené spoje z PVC-U*, PVC-C** a ABS***

VLASTNOSTI

Čistiaci prostriedok na báze acetónu a tetrahydrofuránu (THF stabilizovaný).

OBLASŤ POUŽITIA

Čistiaci prostriedok pre lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS. Nevhodný pre polyolefinové zvárané spoje.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a tvorbe iskier. Elektrické prístroje vypnite. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. Pred procesom zvárania odstráňte pary rozpúšťadiel z potrubného systému, pracovných priestorov a šácht. K tomu účelu naplňte predtým potrubie vodou, prepláchnite ho, resp. prefúkajte. Po dobu schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri práci nefajčite. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal. V prípade kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

SKLADOVANIE

Čistič je možné skladovať najmenej 36 mesiacov od dátumu naplnenia. Dátum plnenia a číslo šarže sú vytlačené na dne plechovky.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdajte len prázdne obaly. Obaly so zvyškami výrobku odovzdajte na zberné miesto špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 140603

NEPREHLIADNITE

- Chráňte pred deťmi
- Nádoby skladujte na dobre vetranom mieste
- Chrániť pred zápalnými zdrojmi - nefajčiť
- Pri zasiahnutí očí ich ihneď dôkladne vypláchnite vodou a konzultujte s lekárom
- Pri požití ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať balenie alebo etiketu.



- Nevdychovať výpary riedidiel
- Používať len v dobre vetraných priestoroch

TECHNICKÉ POZNÁMKY KE SPRACOVANIE

Pred použitím nádoby s čističom, otvorte vrchný kryt a vložené rozprašovacie sitko zatlačte tupým predmetom cez bezpečnostný fóliový uzáver až na doraz do ústia dózy.

Postup čistenia:

Lepené plochy sa najprv očisia od hrubých nečistôt. Pri lepení trubiek platí odporúčanie z technických listov Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočistenie sa robí čističom Tangit. Čistič sa naniesie na biely, nefarbiaci sací papier, napr: krepový, a očistia sa ním suché lepené plochy tak, aby boli bez masnôt, nečistôt a kľzavých prostriedkov. Papier je potrebné po každom čistení vymeniť. Plochy očistené čističom Tangit musia byť pred nanosením lepidla usušené. Lad sa odstráni opatrným zahriatím.

Lepenie:

Pri lepení lepidlami Tangit sa riadte pokynmi uvedenými v technických listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.

BALENIE

Dóza 125 ml, 1 l

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Vynikajúce čistiace vlastnosti

* PVC-U = tvrdý PVC

** PVC-C = chlorovaný PVC

*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báza:	acetón, tetrahydrofurán (THF stabilizovaný)	
Hustota (špecifická hmotnosť):	Cca 0,8 g/ml	
Spotreba:	Na výrobu 100 lepených spojov sú potrebné nasledovné množstvá čističa:	
Hrubé rozmery:	DN	da/mm Čistič Tangit/kg
	DN 25	32 0,5
	DN 32	40 0,7
	DN 40	50 0,9
	DN 50	63 1,1
	DN 65	75 1,3
	DN 80	90 1,4
	DN 100	110 1,7
	DN 125	140 2,1
	DN 150	160 2,5
	DN 200	225 4,5
	DN 250	280 6,5
	DN 300	280 10,2

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzne odporúčanie. V prípade pochybnosti a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

www.tangit.sk