



Pattex

Repair Express cutter

univerzalni kit za popravila

LASTNOSTI

- dvokomponenten
- lahko se peska, polira, pleska in barva
- zelo močan
- hitro se posuši
- bele barve

S Pattex Repair Express se lahko zapolnjuje in dela določene popravke. Pattex Repair Express ima formulacijo, ki zagotavlja močno oprijemljivost in zapolnjevanje. Prav tako ta formulacija zagotavlja odpornost pred vodo, maščobo, topli, vročino in mrazom. Torej se ne krči in razteza zaradi teh vplivov. V primeru, da ko pri delu uporabimo Pattex epoksi kit in nam le-ta pade na mesto, kjer ne želimo ga odstranimo s pomočjo etanola ali katerega drugega univerzalnega topila. To moramo storiti še preden se strdi. Ko se Pattex epoksi kit strdi, ga lahko odstranimo samo mehansko. Najbolj primerno orodje je strgalo. Še preden pa se lotita odstranjevanja preberite tehnična navodila in bodite zmeraj previdni.

UPORABA

Pattex Repair Express je 2-komponentni epoksidni kit. Je zelo hitro sušeč, saj je potrebno nekatere stvari zelo hitro popraviti ali zatesniti.

Ko se kit posuši je bele barve. Zdrži obremenitve do 50 kg/cm².

Odporen je na vodo, maščobe in topila.

Primeren za lepljenje keramike, porcelana, stekla, kamna, lesa in kovine.

ROK UPORABE / SKLADIŠČENJE

Rok uporabe je odtisnjen na embalaži izdelka. Hranite na temperaturi med 10 in 25°C.

PAKIRANJE

48g

NAVODILA UPORABE

Poskrbite, da so površine čiste, brez prahu, umazanije in oljnih madežev. Po tem ko se obe sestavini-komponenti zmešata je za nanos na voljo 3 minute. Nositi zaščitne rokavice (latex ali vinyl) za zaščito rok. Površino lahko napravite nekoliko bolj grobo za boljši oprijem. Odrežite toliko kita kot ga potrebujete za opravilo in odstranite prozorno folijo. Premešajte obe komponenti, dokler gmota ne postane svetlo modra. Nanesti v roku 3 minut! Za primer lepljenja: nanesi kit na eno od površin, ki se bo lepila in pritisni obe površini skupaj. V primeru večjih površin nanesti na več mestih. V primeru polnjenja in zapolnjevanja: Zapolniti odprtino ali režo s kitom in izravnaj s površino še preden se kit posuši (na voljo je 5 minut). Za izravnavo: napravi obliko, ki jo potrebuješ z rokami in jo nanesi na površino, še preden se začne sušiti. Lepilo je popolnoma strjeno po 5 minutah.

Distributer za SLO:
Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ulica 23
2506 MARIBOR
SLOVENIJA