



Продукти для забезпечення безпеки різьбових з'єднань

Середня міцність
Дозволяє виконувати демонтаж за допомогою ручного інструмента

- LOCTITE 243
- LOCTITE 248

Висока міцність
При використанні якого не потрібно робити демонтаж з'єднання.

- LOCTITE 2701
- LOCTITE 288



Ущільнювач для трубних і різьбових з'єднань

Для герметизації металевої різби. Ідеально підходить для гідравлічних і пневматичних систем.

- LOCTITE 577



Вал-втулочні фіксатори

Продукти для фіксації циліндричних з'єднань. Заповнюють всі зазори та запобігають корозії. 100% контакт, навантаження розподіляються рівномірно по всій поверхні.

Середня міцність
• LOCTITE 641

Висока міцність
• LOCTITE 648

Фіксатор «Quick Metal»
Для фіксації деталей з зазором до 0,5 мм на діаметр. Для валів, втулок та підшипників.
• LOCTITE 660



Моментальні клеї

Призначені для склеювання широкого спектра матеріалів, таких як пластмаси, гуми, метали, папір, дерево.

- LOCTITE 401



Очисник та знежирювач

Продукти для очищення різних деталей, ідеально підходить для використання перед склеюванням та герметизацією.

- LOCTITE SF 7063



Очищувач прокладок

Видаляє залишки затверділих герметиків та старі прокладки.

- LOCTITE SF 7200



Багатофункціональний спрей

Очищає, витісняє та видаляє вологу, змащує.

- LOCTITE LB 8201

Змазка для ланцюгових та шестерних передач

Для відкритих передач, водостійка, нерозбризується.

- LOCTITE LB 8101



Масило «Охолоди та роз'єднай»

Швидко заморожує до (-43 °C) та роз'єднує задерті та заржавілі деталі.

- LOCTITE LB 8040



Герметики

Герметизація жорстких металевих поверхонь та фланців.

- LOCTITE SI 518
- LOCTITE SI 510



Нейтральні силіконові герметики

Для герметизації фланців.

- LOCTITE SI 5910
- LOCTITE SI 5860
- LOCTITE SI 5990



Набір для вклеювання скла

Однокомпонентний клей-герметик на основі поліуретану.

- TEROSON PU 8597 HMLC SET



Клей для ремонту пластикових деталей

Для склеювання та ремонту всіх типів пластмасових матеріалів. Приклад ремонту: зовнішні пластикові елементи кабіни та кузова.

Чудова здатність до полірування та шліфування.

- TEROSON PU 9225



Ремонтні рішення для сільськогосподарської техніки



• LOCTITE 243

Для всіх типів металевих різьбових з'єднань. Запобігає послабленню деталей, що піддаються вібрації, таких як насоси, кріплення двигунів, коробки передач або пресів.



• LOCTITE 660

Використовується для ремонту зношених циліндричних з'єднань деталей без подальшої токарної обробки. Дозволяє використовувати повторно зношені втулки, підшипники, пружини, конуси, підходить для фіксації шайб.



• LOCTITE SF 7200

Видаляє залишки герметика, прокладок, засохлих масел, мастила, сажі та лаку. Рекомендується для видалення герметика з двигуна, коробки передач, карбюратора тощо.



• LOCTITE LB 8101

Змазка для ланцюгів, водонепроникна. Запобігає зносу, стиранню. Використовується для змащування ланцюгів і зубчастих передач.



• LOCTITE 648

Використовується для фіксації деталей, що працюють при підвищених температурах, встановлених із зазором або з натягом, наприклад: фіксація втулок, підшипників, манжет, вентиляторів і вкладишів.



• LOCTITE SF 7063

Універсальний засіб для очищення, не залишає слідів. Ідеально підходить для використання перед склеюванням або застосуванням герметиків. Використовується для металу, скла, гуми і більшості пластмас і покриттів.



• LOCTITE LB 8201

Універсальний спрей, роз'єднує, змащує, очищає, витісняє вологу, захищає від корозії машинне обладнання.



• LOCTITE LB 8005

Покриття для ременів. Рекомендується для запобігання проковзуванню і збільшення тертя всіх типів ременів. Сприяє продовженню терміну служби ременів.



• LOCTITE 401

Універсальний клей, підходить для більшості матеріалів, наприклад: пластмаси, гуми, металу, картону та деревини.



• TEROSON VR 320

Паста для швидкого й ретельного очищення рук. Не подразнює шкіру, не містить пісок і розчинників, біологічно розкладається.



• LOCTITE SI 5910

Використовується замість пробкових та паперових прокладок на фланцях і штампаних кришках з листового металу. Рекомендується використовувати в умовах сильних вібраційних навантажень.



• LOCTITE SI 5075

Ізоляційна, універсальна стрічка, яка не прилипає. Діапазон робочих температур: від -54° C до +260° C