

UITSLIJTEN VAN DE SPIEBAAN

UITDAGING

Herstellen van uitgesleten spiebanen

Astrillingen en uitwendige krachten beïnvloeden de stabiliteit van de spie. Na verloop van tijd leidt deze instabiliteit tot slijtage van de spiebaan.

OPLOSSING

- › Herstelling verbinding - spie - spiebaan tot 0,4 mm speling dmv LOCTITE 660 MET ACTIVATOR LOCTITE SF 7649.
- › LOCTITE 660 Cilindrische Bevestiging is een pasta die ontwikkeld is om grote spelingen tot 0,4 mm op te vullen tussen metalen oppervlakken.

Werkwijze:


1. Bij verregaande slijtage van de spiebaan, kan het nodig zijn aan beide zijden pasplaatjes aan te brengen.
2. LOCTITE 660 Cilindrische bevestiging + activator LOCTITE SF 7649 in de spiebaan aanbrengen.
3. De nieuwe spie in de spiebaan duwen. De assemblage is hersteld zonder demontage van de pomp.



Stap 2



LOCTITE 660 + activator LOCTITE SF 7649 of LOCTITE EA 3478 voor grotere spelingen



RESULTAAT

- › Een correcte passing in de spiebaan.
- › Uitsluiten van terugkerende slijtage.

